

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 1

от «28» апреля 2025 г.

Владелец группа «Белочка»

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, постройки изготовлены из материалов: дерева и профнастила, металлических конструкций.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1	Забор/металл	удовлетворительное			
2	Песочница/дерево	удовлетворительное			
3	Стол + скамья/дерево	удовлетворительное			
4	Домик/металл	удовлетворительное			
5	Машинка «Жук»/металл	удовлетворительное			
6	Веранда/дерево	удовлетворительное			
7	Спортивный комплекс/металл	удовлетворительное			
9	Качель/металл – 2 шт	удовлетворительное			
10	Скамья у тропинки/дерево – 2 шт	удовлетворительное			
11	Лестница «Гусеница»/металл	удовлетворительное			
12	Лестница «Горка»/металл	удовлетворительное			
13	Карусель/металл + дерево	удовлетворительное			
14	Калитка/металл	удовлетворительное			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель
Заместитель заведующего по АХЧ
МП



Е. Г. Шешукова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки


№ 2

от «28» апреля 2025 г.

Владелец группа «Звоночки»

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, постройки изготовлены из материалов: дерева и профнастила, металлических конструкций.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Забор/металл	удовлетворительное			
2	Песочница/дерево	удовлетворительное			
3	Стол+2 скамьи/металл	удовлетворительное			
4	Домик/дерево	удовлетворительное			
5	Машинка «Жук»/металл	удовлетворительное			
6	Веранда/дерево	удовлетворительное			
7	Спортивный комплекс (площадка) /металл	удовлетворительное			
8	Скамья/дерево	удовлетворительное			
9	Карусель/металл+дерево	удовлетворительное			
10	Скамья у карусели/металл	удовлетворительное			
11	Скамья+домик (фасад)/дерево	удовлетворительное			
12	Автобус/дерево	удовлетворительное			
13	Корабль/дерево	удовлетворительное			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель

Заместитель заведующего по АХЧ



Е. Г. Шешукова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 3

от «28» апреля 2025 г.

Владелец группа «Солнышко»

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, постройки изготовлены из материалов: дерева и профнастила, металлических конструкций.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Забор/металл	удовлетворительное			
2	Песочница /дерево	удовлетворительное			
3	Стол+скамья у входа/дерево	удовлетворительное			
4	Домик/металл	удовлетворительное			
5	Домик/дерево	удовлетворительное			
6	Калитка/металл+дерево	удовлетворительное			
7	Веранда/дерево	удовлетворительное			
8	Забор/дерево	удовлетворительное			
9	Спортивный комплекс/металл	удовлетворительное			
10	Забор/дерево	удовлетворительное			
11	Стол+скамья/дерево	удовлетворительное			
12	Лестница «Гусеница»/металл	удовлетворительное			
13	Лестница «Горка»/металл	удовлетворительное			
14	Карусель/металл+дерево	удовлетворительное			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель
Заместитель заведующего по АХЧ



Е. Г. Шешукова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 4

от «28» апреля 2025 г.

Владелец группа «Звездочки»

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, постройки изготовлены из материалов: дерева и профнастила, металлических конструкций.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Забор/дерево	удовлетворительное			
2	Песочница/дерево	удовлетворительное			
3	Стол+2 скамьи/дерево	удовлетворительное			
4	Домик/металл	удовлетворительное			
5	Машинка «Жук»/металл	удовлетворительное			
6	Веранда/кирпич	удовлетворительное			
7	Домик/дерево	удовлетворительное			
8	Скамья у тропинки/дерево	удовлетворительное			
9	Лестница «Горка»/металл	удовлетворительное			
10	Карусель/металл+дерево	удовлетворительное			
11	Калитка/дерево	удовлетворительное			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель

Заместитель заведующего по АХЧ



Е. Г. Шешукова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 5

от «28» апреля 2025 г

Владелец группа «Пчелки»

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, постройки изготовлены из материалов: дерева и профнастила, металлических конструкций.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Забор/дерево	удовлетворительное			
2	Песочница/дерево	удовлетворительное			
4	Домик+скамья красная/дерево	удовлетворительное			
5	Машинка «Жук»/металл	удовлетворительное			
6	Автобус/дерево	удовлетворительное			
7	Веранда/дерево	удовлетворительное			
8	Пни в асимметричном порядке/дерево	удовлетворительное			
9	Скамья у карусели/дерево	удовлетворительное			
10	Песочница/дерево	удовлетворительное			
11	Скамья у забора/дерево	удовлетворительное			
12	Лестница «Гусеница»/металл	удовлетворительное			
13	Карусель/металл+дерево	удовлетворительное			
14	Калитка выдвижная	удовлетворительное			
15	Стол+скамья+пни/дерево	удовлетворительное			
16	Спортивный комплекс/металл	удовлетворительное			
17	Стол/дерево+/метал кольцо	удовлетворительное			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель

Заместитель заведующего по АХЧ



Е. Г. Шешукова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 6

от «28» апреля 2025 г

Владелец группа «Соловушки»

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, постройки изготовлены из материалов: дерева и профнастила, металлических конструкций.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принятые меры	Прим ечани е
1	Забор/дерево	удовлетворительное			
2	Песочница/дерево	удовлетворительное			
3	Стол+2 скамьи/дерево	удовлетворительное			
4	Машинка «Жук»/металл	удовлетворительное			
5	Кольцо/металл	удовлетворительное			
6	Веранда/дерево	удовлетворительное			
7	Спортивный комплекс/металл	удовлетворительное			
8	Домик/дерево	удовлетворительное			
9	Скамья у тропинки малая/дерево	удовлетворительное			
10	Лестница «Гусеница»/металл	удовлетворительное			
11	Лестница «Горка»/металл	удовлетворительное			
12	Карусель/металл+дерево	удовлетворительное			
13	Скамья у забора малая/дерево	удовлетворительное			
14	Скамья/дерево	удовлетворительное			
15	Яхта/дерево	удовлетворительное			
16	Машинка/дерево	удовлетворительное			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель

Заместитель заведующего по АХЧ



Е. Г. Шешукова

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 231» города Кирова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской спортивной площадки

№ 7

от «28» апреля 2025 г

Владелец МКДОУ № 231

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, имеются игровые металлические конструкции.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
2	Спортивный комплекс/металл (лестницы)	удовлетворительное			
3	Спортивный щит для игры в волейбол	удовлетворительное			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского спортивного оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель

Заместитель заведующего по АХЧ

МП



Е. Г. Шешукова