

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 1

от «04» октября 2024 г.

Владелец группа «Белочка»

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, постройки изготовлены из материалов: дерева и профнастила, металлических конструкций.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1	Забор/металл	удовлетворительное	—	—	—
2	Песочница/дерево	удовлетворительное	—	—	—
3	Стол + скамья/дерево	удовлетворительное	—	—	—
4	Домик/металл	удовлетворительное	—	—	—
5	Машинка «Жук»/металл	удовлетворительное	—	—	—
6	Веранда/дерево	удовлетворительное	—	—	—
7	Спортивный комплекс/металл	удовлетворительное	—	—	—
8	Мотоцикл/дерево	удовлетворительное	—	—	—
9	Качель/металл – 2 шт	удовлетворительное	—	—	—
10	Скамья у тропинки/дерево – 2 шт	удовлетворительное	—	—	—
11	Лестница «Гусеница»/металл	удовлетворительное	—	—	—
12	Лестница «Горка»/металл	удовлетворительное	—	—	—
13	Карусель/металл + дерево	удовлетворительное	—	—	—
14	Калитка/металл	удовлетворительное	—	—	—
15	«Полоса препятствий»	удовлетворительное	—	—	—

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель
Заместитель заведующего по АХЧ
МП



Е. Г. Шешукова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 2

от «04» октября 2024 г

Владелец группа «Звоночки»

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, постройки изготовлены из материалов: дерева и профнастила, металлических конструкций.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Забор/металл	удовлетворительное	—	—	—
2	Песочница/дерево	удовлетворительное	—	—	—
3	Стол+2 скамьи/металл	удовлетворительное	—	—	—
4	Домик/дерево	удовлетворительное	—	—	—
5	Машинка «Жук»/металл	удовлетворительное	—	—	—
6	Веранда/дерево	удовлетворительное	—	—	—
7	Спортивный комплекс (площадка) /металл	удовлетворительное	—	—	—
8	Скамья/дерево	удовлетворительное	—	—	—
9	Карусель/металл+дерево	удовлетворительное	—	—	—
10	Скамья у карусели/металл	удовлетворительное	—	—	—
11	Скамья+домик (фасад)/дерево	удовлетворительное	—	—	—
12	Автобус/дерево	удовлетворительное	—	—	—
13	Калитка задвижная/дерево	удовлетворительное	—	—	—
14	Корабль/дерево	удовлетворительное	—	—	—

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель
Заместитель заведующего по АХЧ



Е. Г. Шешукова

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 231» города Кирова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 3

от «04» октября 2024 г

Владелец группа «Солнышко»

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, постройки изготовлены из материалов: дерева и профнастила, металлических конструкций.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Забор/металл	удовлетворительное	—	—	—
2	Песочница «Корабль»/дерево	удовлетворительное	—	—	—
3	Стол+скамья у входа/дерево	удовлетворительное	—	—	—
4	Домик/металл	удовлетворительное	—	—	—
5	Домик/дерево	удовлетворительное	—	—	—
6	Скамья у вазона/дерево	удовлетворительное	—	—	—
7	Веранда/дерево	удовлетворительное	—	—	—
8	Автобус/дерево	удовлетворительное	—	—	—
9	Спортивный комплекс/металл	удовлетворительное	—	—	—
10	Качель/металл	удовлетворительное	—	—	—
11	Стол+скамья/дерево	удовлетворительное	—	—	—
12	Лестница «Гусеница»/металл	удовлетворительное	—	—	—
13	Лестница «Горка»/металл	удовлетворительное	—	—	—
14	Карусель/металл+дерево	удовлетворительное	—	—	—
15	Забор/дерево	удовлетворительное	—	—	—
16	Калитка/металл+дерево	удовлетворительное	—	—	—

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель
Заместитель заведующего по АХЧ



Е. Г. Шешукова

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 231» города Кирова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 4

от «04» октября 2024 г

Владелец группа «Звездочки»

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, постройки изготовлены из материалов: дерева и профнастила, металлических конструкций.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Забор/дерево	удовлетворительное	Столб у калитки наклонен	Ремонт калитки выполнен 06.10.2024	—
2	Песочница/дерево	удовлетворительное	—	—	—
3	Стол+2 скамьи/дерево	удовлетворительное	—	—	—
4	Домик/металл	удовлетворительное	—	—	—
5	Машинка «Жук»/металл	удовлетворительное	—	—	—
6	Веранда/кирпич	удовлетворительное	—	—	—
7	Домик/дерево	удовлетворительное	—	—	—
8	Скамья у тропинки/дерево	удовлетворительное	—	—	—
9	Лестница «Горка»/металл	удовлетворительное	—	—	—
10	Карусель/металл+дерево	удовлетворительное	—	—	—
11	Калитка/дерево	удовлетворительное	—	—	—

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель

Заместитель заведующего по АХЧ



Е. Г. Шешукова

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 231» города Кирова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 5

от «04» октября 2024 г

Владелец группа «Пчелки»

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, постройки изготовлены из материалов: дерева и профнастила, металлических конструкций.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Забор/дерево	удовлетворительное	В конце забора треснула 1 доска	Доска заменена 06.10.2024	—
2	Песочница/дерево	удовлетворительное	—	—	—
4	Домик+скамья красная/дерево	удовлетворительное	—	—	—
5	Машинка «Жук»/металл	удовлетворительное	—	—	—
6	Автобус/дерево	удовлетворительное	—	—	—
7	Веранда/дерево	удовлетворительное	—	—	—
8	Пни в асимметричном порядке/дерево	удовлетворительное	—	—	—
9	Скамья у карусели/дерево	удовлетворительное	—	—	—
10	Качель на бревне двухместная	удовлетворительное	Часть качели демонтирована и находится в ремонте (изготавливается сиденье)	—	—
11	Скамья у забора/дерево	удовлетворительное	—	—	—
12	Лестница «Гусеница»/металл	удовлетворительное	—	—	—
13	Карусель/металл+дерево	удовлетворительное	—	—	—
14	Калитка выдвижная	удовлетворительное	—	—	—

15	Стол+скамья+пни/дерево	удовлетворите льное			
16	Спортивный комплекс/металл	удовлетворите льное			
17	Стол/дерево+/метал кольцо	удовлетворите льное			
18	Песочница/дерево	удовлетворите льное			
19	Качель/металл (вне площадки)	удовлетворите льное			
20	Веранда/металл (вне площадки)	удовлетворите льное			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель
Заместитель заведующего по АХЧ
МП



Е. Г. Шешукова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 6

от «04» октября 2024 г

Владелец группа «Соловushки»

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, постройки изготовлены из материалов: дерева и профнастила, металлических конструкций.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Забор/дерево	Ведутся работы по изготовлению и установке нового забора	—	—	—
2	Песочница/дерево	удовлетворительное	—	—	—
3	Стол+2 скамьи/дерево	удовлетворительное	—	—	—
4	Машинка «Жук»/металл	удовлетворительное	—	—	—
5	Кольцо/металл	удовлетворительное	—	—	—
6	Веранда/дерево	удовлетворительное	—	—	—
7	Спортивный комплекс/металл	удовлетворительное	—	—	—
8	Домик/дерево	удовлетворительное	—	—	—
9	Качель/металл	удовлетворительное	—	—	—
10	Скамья у тропинки малая/дерево	удовлетворительное	—	—	—
11	Лестница «Гусеница»/металл	удовлетворительное	—	—	—
12	Лестница «Горка»/металл	удовлетворительное	—	—	—
13	Карусель/металл+дерево	удовлетворительное	—	—	—
14	Калитка	Ведутся работы по изготовлению и установке новой калитки	—	—	—
15	Домик/металл	удовлетворительное	—	—	—
16	Скамья у забора малая/дерево	удовлетворительное	—	—	—

17	Скамья/дерево	удовлетворительное			
18	Яхта/дерево	удовлетворительное			
19	Машинка/дерево	удовлетворительное			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель
Заместитель заведующего по АХЧ
МП



Е. Г. Шешукова

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 231» города Кирова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской спортивной площадки

№ 7

от «04» октября 2024 г

Владелец **МКДОУ № 231**

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки – земля, имеются игровые металлические конструкции.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
2	Спортивный комплекс/металл (лестницы)	удовлетворительное	—	—	—
3	Спортивный щит для игры в волейбол	удовлетворительное	—	—	—

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского спортивного оборудования подтверждают его комплектность и соответствие возможности безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель
Заместитель заведующего по АХЧ
МП



Е. Г. Шешукова